

بناام خدا

مقاله آموزشی

«آشنایی با بتن آماده»

تهیه کننده:

ولی وفائی

سرپرست آزمایشگاه ساختمانی اداره کل

استاندارد خراسان رضوی

مقدمه

هدف از تهیه و گردآوری مطالب، آشنایی و یادآوری موارد کاربردی در خصوص شرایط بهینه تولید، حمل و نقل، کنترل کیفیت بتن آماده و آشنایی با مواد اولیه بتن آماده می باشد و بیشتر مطالب برگرفته از استانداردهای ملی ایران می باشد. امید است محتوای این مطالب موثر و مفید برای خوانندگان باشد. در خاتمه از کلیه همکاران که در تهیه مطالب ما رایاری نموده تشکر و قدردانی می نمایم.

با تشکر ولی وفائی

دکتر خراسان رضوی

بتن آماده

اساسا بتن آماده از اجزاء زیر تشکیل گردیده است.

- ۱- سیمان پرتلند مطابق استاندارد ملی ۳۸۹
- ۲- سنگدانه (شامل سنگدانه ریز و درشت) مطابق استاندارد ملی ۳۰۲۲
- ۳- آب مطابق استاندارد ملی ۱۴۷۴۸
- ۴- افزودنی مطابق استاندارد ملی ۲۹۳۰

سیمان:

سیمان پرتلند از مواد اولیه زیر تشکیل می گردد.

- الف- سنگ آهک
- ب- خاک رس
- ج- سنگ آهن
- د- سنگ سیلیس
- ه- سنگ بوکسیت
- ز- منابع مارل

سیمان ها معمولا بر اساس شرایط محیطی کاربرد (استانداردهای آمریکا) و یا بر اساس خواص فیزیکی و مقاومت فشاری (استانداردهای اروپا) تقسیم بندی می شوند.

در خصوص استفاده از سیمان (بصورت پاکتی و یا فله) در تولید بتن آماده نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد.

- ۱- کلیه اجزای مخازن سیمان باید به طور مرتب مطابق با دستور العمل های سازنده مخزن تمیز گردد.
- ۲- پس از هر نوبت تحویل سیمان فیلتر هوا تمیز گردد.
- ۳- نوع سیمان به طور مشخص بر روی لوله ورودی مخزن ثبت گردد.

۴- سیمان های مختلف در مخازن جداگانه نگهداری گردند.

۵- از انبار نمودن سیمان های داغ (بالای دمای ۷۰) خودداری شود.

توصیه می شود از انبار نمودن سیمان هایی که از یک نوع بوده اما از کارخانه های مختلف تهیه شده اند

۶- به صورت توام خودداری گردد.

۷- سیمان های پاکتی در محیط خشک فاقد رطوبت دور از یخ زدگی در محل سر پوشیده و کف عاری از

رطوبت نگهداری شوند در صورتی که کف محل نگهداری از جنس بتن باشد بایستی پاکت ها را بر روی

الوار چوبی قرار داد.

۸- سیمان های پاکتی در شرایط خوب انبار داری در فاصله ۴ تا ۶ هفته مقدار قابل توجهی (تا ۲۰ درصد)

از مقاومت خود را از دست می دهند لذا بررسی پاکت ها هنگام استفاده ضروری می باشد.

۹- پلکت ها باید نزدیک به هم و دوراز دیوارها نگهداری شوند و بیشتر از ۸ پاکت در مناطق مرطوب و

۱۲ پاکت در مناطق خشک بر روی هم چیده نشوند.

۱۰- پلکت ها باید طوری چیده شوند که حمل دریافت و تحویل آنها به راحتی امکان پذیر باشد.

۱۱- هنگام خروج سیمان از انبار فاسد نمودن سیمان بررسی شود و چنان چه سیمان به صورت

کلوخه ای در آمده باشد بدون تایید دستگاه نظارت و دستورالعمل مربوطه از ان استفاده نشود.

۱۲- هنگام کار با سیمان و بتن جهت جلوگیری از تماس سیمان مرطوب و بتن با پوست بدن از پوشش

های مناسب استفاده نموده به دلیل اینکه هنگام مخلوط شدن سیمان با آب قلیا آزاد می گردد در صورت

تماس بتن یا سیمان با پوست بدن باید محل مورد نظر را با آب به طور کامل بشوئید.

سنگدانه

سنگدانه مورد مصرف در بتن شامل دو نوع سنگدانه ریز و سنگدانه درشت می باشد.

سنگدانه ریز: شامل سنگدانه هایی است که حداقل ۹۰ درصد آن از الک ۴/۷۵ میلی عبور می کند.

سنگدانه درشت: شامل سنگدانه هایی است که حداکثر ۱۰ درصد آن از الک ۴/۷۵ میلی متر عبور می

کند.

مرز بین سنگدانه درشت و ریز الک ۴/۷۵ میلی متر می باشد.

منابع تهیه سنگدانه می تواند به صورت رودخانه ای و یا شکسته باشد.

در خصوص استفاده از سنگدانه در بتن نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد

۱- انواع سنگدانه ها با دانه بندی مقلوت بایستی به طور جداگانه نگهداری شوند.

۲- در دانه های سنگدانه ها نبایستی جداشدگی اتفاق بیفتد.

۳- سنگدانه ها باید بر روی بستر سخت و تمیز که قابلیت زهکشی دارد نگهداری شود.

۴- سنگدانه ها باید دور از برگ درختان، زباله، لجن و سایر موارد فاسد شدنی نگهداری شوند.

۵- در شرایط یخبندان جهت جلوگیری از یخ زدگی سنگدانه باید از پوشش مناسب استفاده شود.

۶- جهت جلوگیری از تداخل انواع سنگدانه با دانه بندی های متفاوت باید از جداکننده های مناسب استفاده نمود.

۷- سنگدانه ها باید در پشت محل مخلوط کن ها انبار و در یک ردیف بارگیری شوند.

۸- ب توجه به لزوم کنترل آب در بتن سنگدانه خیس باید حداقل ۱۶ ساعت پس از تحویل مورد مصرف قرار گیرد.

۹- در هوای خیلی سرد باید از عایق های مناسب جهت پوشش استفاده نمود. ورق های پلی اتیلن می تواند از نفوذ آب باران و لجن جلوگیری نماید اما عایق های خوبی جهت محافظت در برابر یخ زدگی نمی باشد هر چند سطوح رویی سنگدانه ها خود محافظتی برای سطوح زیرین در برابر یخ زدگی می باشد

آب

آب مورد مصرف در بتن باید مطابق استاندارد ملی به شماره ۱۴۷۴۷ باشد و بهتر است از منابع آب آشامیدنی تامین گردد و در صورت عدم دسترسی باید مطابق دستورالعمل مشاور اقدام گردد.

شرایط محیطی

نکات زیر جهت رعایت شرایط آب و هوایی برای بتن ریزی بایستی در نظر گرفته شود.

۱- در زمان بتن ریزی در هوای گرم دمای بتن بیش از ۳۰ درجه سلیسیوس و دمای محیط بیشتر از ۳۸ درجه سلیسیوس نباشد.

۲- در صورت تابش شدید و طولانی مدت افتاب می توان درجه حرارت ابزار و تجهیزات اختلاط حمل و نقل و انتقال را با پاشیدن آب خنک و تمیز کاهش داد و در هوای سرد درجه حرارت بتن در زمان اختلاط و حمل هرگز از ۵ درجه سلیسیوس کمتر نگردد.

۳- بتن ریزی بر روی سطوح یخ زده یا پوشیده از برف باید اجتناب کرد.

۴- در شرایط درجه حرارت هوای کمتر از ۵ درجه سیلسیوس و بدون یخ زدگی باید دمای بتن ریخته شده در محل بررسی شده و حداقل ۵ درجه سیلسیوس و ترجیحا ۱۰ درجه سیلسیوس باشد. رعایت این نکته برای قطعات نازک و اعضای نمایان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۵- بتن ریزی در هوای سرد با گرم کردن آب آسان تر و اقتصادی تر از گرم کردن سنگدانه می باشد اما سیمان هرگز نباید حرارت داده شود. مخلوط نمودن سیمان با آب در دمای بالاتر از ۶۰ درجه سیلسیوس ممنوع می باشد و در صورتی که آب مصرفی بیش از ۶۰ درجه سیلسیوس دما داشته باشد. باید ابتدا با سنگدانه مخلوط گردد و سپس سیمان اضافه گردد.

۶- هرگز نباید در شرایط باران شدید اقدام بر اختلاط بتن در فضای آزاد نمود مگر آنکه مطابق دستور العمل خاصی عمل گردد. اگر در هنگام عملیات بتن ریزی بارش شدید اتفاق افتد با پیش بینی های قبلی انجام شده، باید از مصالح محافظت نمود.

افزودنی ها (مکمل ها)

افزودنی های شیمیایی عمدتا جهت مقاصد زیر به کار می روند.

۱- پلاورده کردن نیاز پروژه.

۲- ارتقاء کیفیت بتن تازه و یا سخت شده.

۳- کاهش هزینه های بتن ریزی.

افزودنی های بتن عموما شامل موارد زیر می باشد:

۱- افزودنی حباب ساز: این افزودنی به جهت برآورده شدن موارد زیر به بتن اضافه می گردد.

۱-۱ حفاظت بتن در برابر چرخه های یخ و ذوب

۱-۲ پمپ نمودن اسان

۱-۳ اصلاح نمودن آب انداختگی و جداسدگی

۱-۴ افزایش کارایی

۱-۵ کاهش نفوذپذیری

۲- افزودنی کاهنده آب (روان کننده ها): این افزودنی به جهت بر آورده شدن خواص زیر به کار می رود.

۲-۱ کاهش آب بتن

۲-۲ افزایش کارایی بتن

۲-۳ بهبود پمپ پذیری

۴-۲ سهولت در اختلاط حمل و نقل

۵-۲ بهبود مقاومت مکانیکی

۶-۲ کنترل زمان گیرش

۷-۲ افزایش دوام بتن

۸-۲ بهبود سطح بتن

۹-۲ بهینه نمودن مصرف سیمان

افزودنی کاهنده آب می تواند بصورت کندگیر و تند گیرکننده زمان گیرش هم عرضه گردد.

۳-افزودنی کندگیر کننده و یا کنترل زمان گیرش: این افزودنی جهت موارد زیر به کار می رود.

۱-۳ تنظیم زمان گیرش بتن.

۲-۳ کاهش دمای ناشی از هیدرتاسیون.

۳-۳ سهولت بتن ریزی در هوای گرم.

۴-۳ کنترل دما در بتن های حجیم.

۵-۳ کاستن از درزهای حرارتی.

۴-از افزودنی های دیگر بتن می توان به افزودنی های زیر اشاره نمود:

افزودنی کنترل هیدرتاسیون بتن.

افزودنی کاهنده جمع شدگی بتن.

افزودنی بازدارنده خوردگی.

افزودنی اصلاح کننده کارایی بتن.

افزودنی کاهنده قابلیت نفوذ.

نمونه برداری از بتن آماده


قبل از بررسی به نحوه نمونه برداری ابتدا به انواع تجهیزات نمونه برداری شامل انواع قالب های جهت

آزمون مقاومت فشاری بتن و مشخصات آنها می پردازیم.

قالب آزمون جهت تعیین مقاومت فشاری به ۳ شکل مکعبی، استوانه و منشوری تقسیم بندی می شود و

اندازه اسمی آنها باید حداقل سه و نیم برابر حداکثر اندازه سنگدانه مورد مصرف در بتن باشد

قالب مکعبی




اندازه اسمی قالب مکعب مطابق جدول زیر می باشد.

۳۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰	اندازه اسمی (میلی متر)
۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	روداری فاصله بین دو سطح قالب گیری شده به میلی متر
۴/۵	۳/۷۵	۳	۲/۲۵	۱/۵	روداری فاصله بین سطح صاف شده و تحتانی قالب به میلی متر
۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۰۶	روداری تخت بودن سطوح بارگذاری به میلی متر

اندازه انتخابی قالب مکعبی می تواند در محدوده $\pm 10\%$ درصد اندازه اسمی انتخاب شود.

قالب استوانه ای



۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۱۳**	۱۰۰	اندازه اسمی (میلی متر)
۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱/۱۳	۱	روداری قطر انتخابی به میلی متر
۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۰۶۷۸	۰/۰۶۰	روداری تخت بودن سطوح بارگذاری به میلی متر
۲/۱۰۰	۱/۷۵۰	۱/۴۰۰	۱/۰۵۰	۰/۷۹۱	۰/۷۰۰	روداری قائم بودن سطح جانبی قالب به میلی متر
۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۱/۳	۱۰	روداری ارتفاع قالب به میلی متر (2d)

**سطح بارگذاری 1000mm^2 است.

اندازه های انتخابی قالب استوانه ای می تواند در محدوده ± 10 درصد اندازه اسمی انتخاب شود.

قالب منشوری

اندازه اسمی قالب منشوری مطابق جدول زیر می باشد:

اندازه اسمی به میلی متر (قطر)	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰
روداری فاصله بین دو سطح قالب گیری شده به میلی متر	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳
روداری فاصله بین سطح صاف شده و تحتانی از نمونه به میلی متر	۱/۵	۲/۲۵	۳	۳/۷۵	۴/۵

اندازه انتخابی (d) آزمونه منشوری می تواند در محدوده ± 10 درصد اندازه اسمی انتخاب شود.

ویژگی های قالب ها

۱- قالب ها باید آب بند و غیر جاذب باشند.

یاد آوری: برای آب بند کردن قالب ها ، می توانید اتصالات قالب را با موم، گریس و یا روغن اندود کنید.

۲- قالب ها (به غیر از قالب های واسنجی شده) می تواند از هر ماده ای که برای تولید آزمونه های بتنی مناسب است ، ساخته شوند.

۳- قالب های واسنجی شده


قالب های واسنجی شده قالب هایی هستند که از فولاد و یا چدن ساخته می شوند و اگر از مواد دیگری ساخته شده اند بایستی داده هایی که نشان دهد عملکرد این قالب ها در دراز مدت معادل قالب های واسنجی شده فولادی یا چدنی است موجود باشد.

۴- همه قطعات قالب های واسنجی باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا هنگام متصل کردن قطعات و استفاده دچار تغییر نشوند.

۵- اجزای قالب به جز صفحه کف قالب باید نشانه گذاری شوند.

قالب اسلامپ

این قالب از فلزی ساخته شده که با خمیر سیمان واکنش ندهد و از بین نرود، ضخامت آن حداقل ۱/۵ میلی متر باشد.



قالب ممکن است با درز یا بدون درز ساخته شود، ولی داخل قالب باید صاف و عاری از هرگونه برجستگی یا فرو رفتگی باشد.

قالب اسلامپ به شکل مخروط ناقص توخالی، مطابق شکل زیر می باشد.

قسمت زیرین و بالایی مخروط باید باز و موازی با یکدیگر و در زاویه عمود نسبت بر محور مخروط باشد. همچنین دو دستگیره در $\frac{2}{3}$ ارتفاع از پایین و دو پاگیره در ترازو کف برای نگه داشتن قالب بر روی آن نصب شده باشد. به جای پاگیره می توان از سیستم چفت و بست استفاده نمود، به شرط آن که در هنگام باز کردن قالب جا به جا نشود و با بتن در حال افت برخورد نکند.

میله کوبه یا تراکم : وسیله ای است برای تراکم بتن که باید از جنس فولاد باشد، این میله صاف و دارای سطح مقطع گرد به قطر 16 ± 1 میلی متر و طول 5 ± 600 میلی متر و یک انتهای گرد (ایه کره) می باشد.

ممکن است میله به دسته پلاستیکی مجهز گردد به شرط آنکه طول کلی آن از ۱۰۰۰ میلی متر تجاوز نکند.

قیف: این قیف ساخته شده از ماده غیر جاذب که با خمیر سیمان واکنش ندهد و از بین نرود.

این وسیله برای ریختن بتن به داخل قالب اسلامپ روی آن قرار می گیرد.

یادآوری: این قیف باید به گونه ای باشد که به هنگام نصب یا برداشتن از روی قالب باعث تکان خوردن بتن و تاثیر روی نتیجه آزمون نشود.

خط کش: دارای درجه بندی از ۰ تا ۳۰۰ میلی متر با دقت حداقل ۵ میلی متر که نقطه صفر آن در انتهای نهایی قاعده آن باشد.

صفحه پای : صفحه ای سفت، غیر جاذب و صاف می باشد که برای قرار گیری قالب بر روی آن استفاده می شود.

ظرف اختلاط: ساخته شده از ماده سخت و غیر جاذب که با خمیر سیمان واکنش ندهد. این ظرف باید دارای ابعاد مناسب باشد به صورتی که بتوان بتن را مجدداً با استفاده از بیلچه کاملاً داخل آن مخلوط نمود

قالب وزن مخصوص

این قالب از فلزی ساخته شده که با خمیر سیمان واکنش ندهد، و از بین نرود، این قالب باید کاملاً آب بندی شده باشد و دارای صلبیت کافی برای حفظ شکل خود باشد.

کوچکترین بعد قالب بایستی حداقل ۴ برابر ابعاد اسمی سنگدانه درشت در بتن باشد. امانباید کمتر از ۱۵۰ میلی متر باشد، حجم قالب باید بیشتر از ۵ لیتر باشد. لبه بالایی قالب باید کاملاً صاف و تخت باشد. در صورت استفاده از لرزاننده جهت تراکم بایستی با حداقل بسامد تقریبی ۱۲۰ هرتز (معادل ۷۲۰۰ چرخه در دقیقه) و قطر سر لرزاننده نباید از ۱/۴ کوچکترین بعد قالب بیشتر باشد.

نمونه برداری بتن آماده

نمونه برداری از بتن مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۳۲۰ انجام می گیرد. شرایط زیر در زمان نمونه برداری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

زمان نمونه برداری در استاندارد ملی ایران ذکر نگردیده است اما در استانداردهای نظیر ایزو به شماره

۱-۲۷۳۶ زمان نمونه برداری حدود ۳۰ دقیقه اعلام گردیده است (برای تهیه نمونه مقاومت فشاری، اسلامپ و وزن مخصوص)، معمولاً پس از گذشت نیم ساعت از نمونه برداری روداری در اندازه گیری آزمون بسیار متغیر و غیر قابل کنترل می گردد.

۲- حداقل ۱/۵ برابر مقدار مورد نیاز نمونه برداری انجام گردد.

۳- کلیه وسایل را جهت نمونه برداری، تمیز و با یک پارچه نمدار رطوبت خیس مرطوب کنید.

۴- بهداشت نمونه به صورت یکنواخت و با توزیع یکسان انجام گردد.

۵- در تمامی مراحل نمونه برداری، حمل و نقل و جا به جایی از نمونه های بتن تازه در برابر آلودگی، افزایش یا کاهش رطوبت، لرزش بیش از حد و تغییرات شدید دمایی محافظت نمایند.

آماده سازی و پر کردن قالب ها جهت آزمون مقاومت فشاری

در صورت لزوم، قبل از پر کردن قالب سطح داخلی آن را با یک لایه نازک از مواد غیر واکنش پذیر رها کننده قالب برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب بپوشانید.

بسته به روانی بتن و روش تراکم ، قالب ها را برای دستیابی به تراکم کامل، در یک لایه و یا بیشتر پر کنید.

در بتن های خود تراکم ، قالب را به یکباره پر کرده و هنگام پر کردن قالب یا پس از پر کردن آن، از روش تراکم مکانیکی استفاده نکنید.

تراکم بتن

بتن را بلافاصله پس از ریختن درون قالب به طور کامل و مناسب متراکم کنید به طوری که بدون جداشدگی سنگدانه ها و تشکیل حباب در سطح بتن به تراکم کامل برسد. هر لایه از بتن باید با یکی از روش های زیر متراکم شود.

یاد آوری: تراکم کامل با لرزاننده مکانیکی هنگامی که حباب های بزرگ هوا در سطح بتن پدیدار نشده ، سطح آزمونه نسبتا صاف یا ظاهری سیقلی و بدون جداشدگی سنگدانه است، ایجاد می شود.

تراکم با لرزاننده مکانیکی

لرزاندن را در حداقل مدت زمانی که بتن به تراکم کاملی برسد ، اعمال کنید و از لرزاندن زیاد اجتناب کنید، زیرا ممکن است سبب کاهش هوای محبوس شده شود. قطر داخلی یا خارجی لرزان باید حداقل ۱۹ و حداکثر ۳۸ میلی متر باشد و فرکانس لرزش آن ۷۰۰ لرزه به دقیقه باشد.

تراکم با میز لرزاننده

لرزاندن را در حداقل زمانی که بتن به تراکم کاملی برسد اعمال کنید. ترجیحا قالب به میز بسته یا محکم بر روی میز نگه داشته شود. از لرزاندن زیاد اجتناب کنید زیرا ممکن است سبب کاهش هوای محبوس شده شود.

تراکم به روش دستی

جهت تراکم به روش دستی تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد :

کوبه : کوبه دو نوع می باشد. کوبه گرد با سطح مقطع دایره و کوبه چهار گوش با سطح مقطع مربع.

کوبه گرد در دو اندازه بلند و کوتاه به شرح زیر می باشد :

کوبه بلند : با قطر ۱۶ میلی متر و طول ۶۱۰ میلی متر.

کوبه کوتاه : با قطر ۱۰ میلی متر و طول ۳۰۵ میلی متر.

کوبه چهارگوش: کوبه با سطح مقطع 25×25 میلی متر و طول ۳۸۰ میلی متر.

چکشی: یک چکش با سر پلاستیکی به وزن 30 ± 600 گرم.

پر کردن قالب: بتن را با استفاده از کمچه، ماله پهن و یا بیلچه درون قالب بریزید، پیمانه های برداشته شده از بتن سر پر باشد و باید مطمئن شد که یک پیمانه پر نماینده خوبی برای کل بتن موجود می باشد. در پر کردن لایه نهایی سعی شود که مقدار بتن طوری اضافه شود که بعد از تراکم سازی قالب کاملاً پر شود. از ریختن بتنی غیر از بتن اصلی در قالب پر نشده خودداری کنید.

تعداد لایه های مورد نیاز پر کردن قالب

تعداد لایه ها و روش تراکم در قالب ها مطابق جدول شماره ۱ می باشد.

عمل آوری آزمونه ها

آزمونه ها را حداقل ۱۶ ساعت درون قالب نگه دارید (8 ± 24 ساعت) اما این مدت زمان نباید بیشتر از ۳ روز گردد. آزمون ها را در ۴۸ ساعت اولیه از هر گونه شوک، لرزش و از دست دادن آب هیدرتاسیون محافظت گردد.

پس از خارج کردن آزمونه از قالب، آن را تا قبل از لحظه آزمون در آب با دمای $23 \pm 1/7$ برای آزمونه استوانه ای و 20 ± 2 درجه سیلسیوس برای آزمونه مکعبی عمل آوری کنید. برای نمونه های استوانه ای آب بایستی اشباع از آهک باشد.

حمل و جا به جایی آزمونه

از افت رطوبت و انحراف از دمای مورد نظر در همه مراحل حمل و جا به جایی اجتناب گردد و برای این کار به عنوان مثال، آزمونه های سخت شده را در ماسه مرطوب، خاک اره یا پارچه مرطوب محصور کنید، یا آزمونه ها را در کیسه های پلاستیکی حاوی آب، به نحوی که آب آن از دست نرود، بسته بندی و حمل و نقل کنید.

جدول ۱ (قالب استوانه ای)

نوع آزمون	اندازه قطر به میلی متر	روش تراکم	تعداد لایه

۲	میله زنی	۷۵ _ ۱۰۰	استوانه ای
۳	میله زنی	۱۵۰	
۴	میله زنی	۲۲۵	
۲	لرزاننده	بزرگتر از ۲۲۵	

میله لایه زنی برای هر لایه بگونه باشد که میله تا عمق ۱۲ میلی متر در لایه زیری بتن نفوذ کند.

جدول ۲ (قالب مکعبی)

تعداد لایه	روش تراکم	اندازه بعد میلی متر	نوع آزمون
بسته به روانی وروش تراکم حداقل یک لایه	وابسته به اسلامپ بتن میله زنی یالرزاننده	۱۰۰	مکعبی
		۱۵۰	
		۲۰۰	
		۲۵۰	
		۳۰۰	

میله لایه زنی برای هر لایه به گونه ای باشد که میله تا عمق ۱۲ میلی متر در لایه زیری بتن نفوذ کند. پس از هر لایه به آرامی با چکش به سطح خارجی قالب ضربه بزنید تا حفره های به جا مانده از میله تراکم برطرف شده و حباب های بزرگ هوا به جا مانده در سطح ظاهر گردد.

جدول ۳ _ قطر میله و تعداد میله زنی برای قالب ها

نوع قالب	قطر (میلی متر)	مشخصات کوبه (میلی متر)	تعداد ضربه به یک لایه	طول کوبه (میلی متر)
استوانه	۱۵۰ < ۵۰۰	استوانه به قطر ۱۰	۲۵	۳۰۰
	۱۵۰	استوانه به قطر ۱۶	۲۵	۵۰۰
	۲۰۰	استوانه به قطر ۱۶	۵۰	۵۰۰
	۲۵۰	استوانه به قطر ۱۶	۷۵	۶۰۰
	۱۰۰	مکعب مستطیل با		
	۱۵۰			

۳۸۰ میلی متر	۲۵	سطح مقطع ۲۵×۲۵ میلی متر مربع	۲۰۰	مکعب
			۲۵۰	
			۳۰۰	

انتخاب روش تراکم مبنی بر اسلامپ است که بر این اساس بتن هایی با اسلامپ بالای ۷۵ میلی متر میله زنی می شوند و بتن هایی با اسلامپ ۲۵-۳۵ میلی متر، میله زنی یا لرزانده می شوند. پس از پر کردن قالب بایستی توسط کوبه یا ماله سطح رویی قالب را با دقت تراز کرد.

زمان انتقال بتن:

بتن باید در حالت تازه و مطابق با ویژگی های بتن تازه تحویل داده شود. در صورتی که مصرف افزودنی زمان گیرش اولیه را طولانی نکند و انتقال توسط کامیون های مخلوط کن یا تجهیزات هم زن صورت گیرد، بتن حداکثر تا ۱/۵ ساعت از زمان اختلاط، باید تحویل داده شود. اگر انتقال در تجهیزات غیر هم زن انجام شود و مصرف افزودنی ها زمان گیرش اولیه را طولانی نکند، بتن حداکثر تا ۴۵ دقیقه از زمان اختلاط بتن باید تحویل داده شود مگر این که زمان کوتاه تر یا طولانی تری توسط نویسنده مشخصات تعیین شده باشد. یاد آوری: در هوای خنک و مرطوب یا هنگام استفاده از افزودنی های کند گیرکننده، زمان طولانی تری می تواند بعد از اختلاط و بارگیری مجاز شمرده شود. در هوای گرم به ویژه زمانی که بتن های پر سیمان یا زمانی که از افزودنی تند گیر کننده استفاده شود، زمان کوتاه تری را ایجاد می کند.

اصطلاحات و تعاریف بتن آماده

تجهیزات همزن

وسایلی که معمولاً بر روی یک وسیله نقلیه (کامیون) که قابلیت نگهداری بتن تازه را به صورت همگن در حین حمل و نقل دارد نصب میشود.

سنگدانه مخلوط (در هم)

سنگدانه های که از بدو تولید دربرگیرنده مخلوطی از سنگدانه های درشت و ریز است.

گروه بتنی

گروهی از ترکیبات بتنی که از نظر مشخصات مناسب معین و مستند، دارای ارتباطی قابل اطمینان هستند.

واحد حجم بتن

مقداری از بتن تازه که پس از قالبگیری و تراکم، حجم یک متر مکعب را اشغال میکند.

بتن پرمقاومت

بتن با رده مقاومت فشاری مشخصه بالاتر C40 برای بتن معمولی و بتن سنگین و بالاتر از LC35 برای بتن سبک.

آزمون اولیه

آزمون یا آزمون‌هایی که باید قبل از شروع تولید نهایی به منظور بررسی چگونگی یک بتن یا گروه بتنی جدید برای برآورده کردن تمامی الزامات مشخص شده در بتن تازه و سخت شده انجام شود.

روز تولید (برای آزمون مقاومت)

روزی که ۲۰ متر مکعب بتن یا بیشتر تولید میشود یا، مجموع روزهایی که به میزان ۲۰ متر مکعب بتن تولید شده است.

یادآوری - زمانی که یک روز تولید شمرده میشود، در یک روز جدید و برای هر موقعیتی، به صورت متوالی، شمارش جدید شروع میشود.

هفته تولید:

هفت روز تقویمی متوالی دربرگیرنده حداقل ۵ روز تولید یا مدت لازم برای تکمیل ۵ روز تولید، هرکدام بیشتر باشد.

کامیون مخلوط کن

مخلوط کن بتن نصب شده بر روی یک کامیون، که قادر به مخلوط کردن و تحویل بتن همگن باشد.

واژه های و نمادهای مرتبط با بتن

Dmax بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه؛

X0 رده بتن بدون خطر خوردگی یا تهاجم؛

XC رده های بتن نشاندهنده خطر خوردگی ناشی از کربناته شدن؛

XD رده های بتن نشاندهنده خطر خوردگی کلریدی ناشی از آبهایی بهجز آب دریا؛

XS رده های بتن نشاندهنده خطر خوردگی کلریدی ناشی از آب دریا.

XF رده های بتن برای خطر یخ زدن و ذوب شدگی؛

XA رده های بتن برای تهاجم شیمیایی؛

S1 تا S5 رده های قوام (روانی) بتن برحسب اسلامپ؛

F1 تا F6 رده های قوام (روانی) بتن برحسب قطر پخششدگی؛

SF1 تا SF5 رده های بتن برحسب قطر جریان اسلامپ؛

C رده های مقاومت فشاری برای بتن معمولی و بتن سنگین؛

LC رده های مقاومت فشاری برای بتن سبک؛

fck مقاومت مشخصه بتن، برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fcm میانگین n، اندازه گیری مقاومت فشاری نمونه بتن، برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fck,cyl مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه های بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fc,cyl مقاومت فشاری نمونه استوانه های بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fck,cube مقاومت فشاری مشخصه نمونه مکعبی بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fc,cube مقاومت فشاری مکعبی بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

fcm مقاومت فشاری متوسط بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

ftsm میانگین مقاومت کششی شکافتی بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

ftsk مقاومت مشخصه کششی شکافتی بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع؛

σ برآورد انحراف معیار یک مجموعه؛

S_n انحراف معیار n نتیجه ای از آزمون متوالی؛

Rw/c نسبت وزنی آب به سیمان؛

مواد سیمانی مؤثر یا معادل که برابر با مجموع سیمان بعلاوه ی ضرابی از هر نوع مواد مکمل ۱ است؛

(c,ka)

Rw/(c,ka). نسبت وزنی آب به مواد سیمانی مؤثر؛

سنگدانه مخلوط

باید سنگدانه مخلوط فقط در بتنی با رده های مقاومتی C ۱۲ یا کمتر به کار برده شود

سنگدانه بازیابی

سنگدانهای که از آب شستشو و یا بتن تازه بازیابی میشود و میتواند به عنوان سنگدانه بتن به کار رود سنگدانه بازیابی تفکیک نشده نباید بیش از ۵٪ کل سنگدانه ها باشد، مگر آنکه در مقررات یا آئیننامه های ملی مقدار دیگری مشخص شده باشد. وقتی که مقادیر سنگدانه بازیابی شده بیش از ۵٪ کل سنگدانه ها باشد، این سنگدانه ها باید از جنسی مشابه با سنگدانه اصلی باشد و باید به صورت سنگدانه های ریز و درشت انطباق داشته باشد. تفکیک شود و با ویژگیهای سنگدانه مطابقت داشته باشد. انطباق داشته باشد. تفکیک شود و با ویژگیهای سنگدانه مطابقت داشته باشد.

رواداری های سفارش شده برای فرایند پیمانہ کردن مواد تشکیل دهنده

مواد مکمل (جایگزین سیمان) به میزان بیش از ۵ درصد وزن سیمان با درصد رواداری ± 3 درصد افزودنی و مواد مکمل به میزان مساوی یا کمتر از ۵ درصد وزن سیمان ± 5 درصد باشد.

آب کل

علاوه آب اضافه شده به علاوه آبی که قبلاً در سنگدانه ها موجود بوده و آب روی سطح سنگدانه ها به آب موجود در افزودنیها و مکملهای به کار برده شده دوغابی و آب ناشی از هرگونه یخ اضافه شده یا بخار آب، در مجموع آب کل بتن را تشکیل میدهد

آب آزاد (مؤثر)

تفاوت بین آب کلی موجود در بتن تازه و آب جذب شده توسط سنگدانه ها آب آزاد در بتن را تشکیل میدهد

افزودنی

موادی که در حین فرایند اختلاط بتن، در مقادیر کم برحسب وزن سیمان برای اصلاح خصوصیات بتن تازه یا سخت شده اضافه میشود

بتن

ماده ای که از مخلوط کردن سیمان، سنگدانه های درشت و ریز، آب، همراه با یا بدون اضافه کردن افزودنیها و مکملها که ویژگیهایش با هیدراته شدن سیمان رشد مییابد، تشکیل شده است.

بتن سبک

بتنی که چگالی حالت سخت شده آن پس از خشک شدن در گرمخانه، از ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کمتر و از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر نباشد.

یادآوری – این نوع بتن با استفاده از سنگدانه های سبک، به عنوان تمام یا بخشی از کل سنگدانه ها تولید میشود.

بتن سخت شده

بتنی که در حالت جامد است و به مقاومت اصلی اش رسیده است.

بتن سنگین

بتنی که چگالی حالت سخت شده آن پس از خشک شدن در گرمخانه از ۲۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر باشد.

بتن طراحی شده

بتنی که کمترین مقاومت مشخصه، خواص مورد نیاز دیگر و مشخصات اضافی برای آن تعیین شده است و تأمین کننده بتن مسئولیت تهیه بتن برطبق این الزامات را برعهده دارد.

بتن معمولی

بتنی که چگالی حالت سخت شده آن پس از خشک شدن در گرمخانه، از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر بوده و کمتر یا مساوی با ۲۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

پیمانہ

مقدار بتن تازه تولید شده در یک مرحله از عملیات یک مخلوط کن یا مقدار تخلیه شده در مدت یک دقیقه از یک مخلوط کن پیوسته یا مقدار بتن حمل شده در یک وسیله نقلیه را پیمانہ گویند.

یادآوری – برای انجام آزمون در کارگاه، بتنی که به عنوان یک بار در یک وسیله نقلیه موتوری حمل میشود میتواند به عنوان یک پیمانہ در نظر گرفته شود تأمین کننده شخص یا سازمان ذیصلاحی که تحویل فرایند حمل بتن تازه توسط تولیدکننده را فرایند تحویل گویند.

تولید کننده

شخص یا سازمانی که بتن آماده تولید میکند.

سبکدانه

سنگدانه های که کانی اصلی آن دارای چگالی دانه های خشک شده در گرمخانه کوچکتر یا مساوی ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است، یا اینکه چگالی توده های ذرات نرم و غیر متراکم آن در حالت خشک شده در گرمخانه کوچکتر یا مساوی ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

سنگدانه

مواد معدنی دانه های که برای به کار بردن در بتن مناسب است.

یادآوری ۱- سنگدانه ها میتوانند طبیعی، مصنوعی یا بازیافتی از مواد قبلاً به کار رفته در ساختمان مثل سنگدانه بتن بازیافت شده تحت شرایط کنترل شده باشد.

یادآوری ۲- استفاده از سنگدانه های بازیافتی منوط به تدوین و مطابقت با استاندارد ملی مربوط یا استانداردهای معتبر جهانی است.

سنگدانه سنگین

سنگدانه های که کانی اصلی آن دارای چگالی دانه های خشک شده در گرمخانه بیشتر از ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

سنگدانه معمولی

سنگدانه های که کانی اصلی آن دارای چگالی دانه های کاملاً خشک شده در گرمخانه بیشتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و کمتر از ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

سیمان

مواد غیرآلی معدنی بسیار ریز چسبنده هیدرولیکی؛ به طوریکه هنگام اختلاط با آب، خمیری را تشکیل می دهد که در اثر واکنشهای هیدراته شدن و فرایندهای مرتبط با آن گیرش پیدا کرده و سخت میشود و بعد از سخت شدن، استحکام و پایداری خود را حتی در زیر آب نیز حفظ میکند.

عوامل محیطی

عوامل شیمیایی و فیزیکی موجود در محیط که منجر به ایجاد اثراتی بر روی بتن یا میلگرد و یا فلز مدفون در بتن میشود و در طراحی بارهای ساختمان در نظر گرفته نمیشود.

کارگاه ساختمانی

محلّی که در آن کار ساختمانی انجام میشود و شامل زمینهای اطراف و نزدیک به ساختمان که برای نصب یک کارگاه تولیدی استفاده شده است میباشد.

مخلوط بتن تجویزی استاندارد شده

بتنی که ترکیب آن در استاندارد معتبر با توجه به محل کاربرد بتن، داده شده است.

مشخصات بتن

همه استانداردهایی که الزامات فنی ضروری برای تولید و حمل بتن را در بر میگیرد.

مقاومت مشخصه

مقاومتی است که حداکثر پنج درصد تمامی مقاومتهای اندازه گیری شده برای رده بتن مورد نظر ممکن است کمتر از آن باشد.

نسبت آب به سیمان

نسبت وزنی آب آزاد به سیمان در بتن تازه.

دستگاه آزمون مقاومت فشاری

آماده سازی آزمون و قرارداد در دستگاه آزمون

تمام سطوح فک دستگاه آزمون را تمیز کنید و ذرات سست و زبری که روی سطح آزمون چسبیده و در تماس با فک دستگاه آزمون قرار می گیرد پاک کنید.

بین آزمون و فک های دستگاه آزمون از هیچ نوع پرکننده ای به جز صفحات کمکی یا بلوک های پرکننده استفاده نکنید.

قبل از قرارداد آزمون در دستگاه آزمون، رطوبت اضافی را از روی سطوح آن پاک کنید.

آزمون های مکعبی را به گونه ای در دستگاه آزمون قرار دهید تا بار، عمود بر جهت قالب گیری اعمال شود.

آزمون را درست در مرکز فک زیرین بادقت ۱٪ اندازه انتخابی آزمون مکعبی یا قطران انتخابی آزمون استوانه ای قرار دهید.

اگر از صفحات کمکی استفاده می کنید آنها را با سطح بالایی و پایینی آزمون دریک راستا قرار دهید.

در دستگاه های آزمون دوستونی، آزمون های مکعبی را به گونه ای در دستگاه قرار دهید که سطح پرداخت شده آزمون در مقابل یک ستون قرار گیرد.

اعمال بار

نرخ ثابت بارگذاری را در محدوده (0.2 ± 0.6) مگا پاسکال بر ثانیه (نیوتن بر میلی متر مربع در ثانیه) انتخاب کنید. پس از اعمال بار اولیه که تقریباً ۳۰٪ بار گسیختگی آزمون بیشتر نیست، بار را بدون شوک به آزمون اعمال کرده، به طور پیوسته با نرخ ثابت $(\pm 10\%)$ تا لحظه ای که آزمون نتواند بار بیشتری را تحمل کند، افزایش دهید.

هنگام استفاده از دستگاه های آزمون که نرخ بارگذاری آنها دستی کنترل می شوند، از کاهش نرخ انتخابی بارگذاری دستگاه در نزدیکی نقطه گسیختگی آزمون با تنظیم مناسب شیر کنترل کننده نرخ، جلوگیری کنید. حداکثر بار نشان داده شده رابه کیلو نیوتن یادداشت کنید.

ارزیابی نوع گسیختگی

مثال هایی از حالت های مختلف گسیختگی آزمون که معرف انجام رضایت بخش آزمون می باشد، در شکل ۱ (برای آزمون های مکعبی) و (برای آزمون های استوانه ای) نشان داده شده است. اگر گسیختگی آزمون نامناسب باشد، آن را بر اساس نزدیک ترین الگوی گسیختگی شده، یادداشت کنید. اشکال برخی از گسیختگی های آزمون های مقاومت فشاری در انتهای مقاله درج شده است.

یادآوری: گسیختگی نامناسب می تواند به دلیل نداشتن دقت کافی در روش انجام آزمون به ویژه قراردادن آزمون در دستگاه آزمون یا نقصی در دستگاه آزمون رخ دهد.

در آزمون های استوانه ای، گسیختگی کلاهک قبل از بتن نوعی گسیختگی نامناسب است.

بیان نتایج

مقاومت فشاری را طبق معادله ذیل محاسبه کنید.

$$f_c = \frac{F}{A}$$

که در آن:

f_c : مقاومت فشاری به مگا پاسکال بر میلی متر مربع،

F : حداکثر بار هنگام گسیختگی به نیوتن،

A_c : مساحت مقطع عرضی آزمون که بر روی آن نیروی فشاری اعمال می شود،

مقاومت فشاری آزمون را تا نزدیک ترین 0.1 مگا پاسکال (نیوتن بر میلی متر مربع) گزارش کنید.

دقت

در جدول ۱- داده های دقت برای اندازه گیری های مقاومت فشاری بتن سخت شده، به صورت درصد های میانگین مقاومت فشاری دو نمونه مکعبی بیان می شود که تفاوتشان با تکرار پذیری یا تجدید پذیری مقایسه شده است.

جدول ۱- داده های دقت اندازه گیری های مقاومت فشاری آزمونه های مکعبی

تجدید پذیری		تکرار پذیری		روش آزمون
درصد تجدید پذیری	درصد انحراف استاندارد	درصد تکرار پذیری	درصد انحراف استاندارد	
۱۵/۱	۵/۴	۹/۰	۳/۲	آزمونه های مکعبی ۱۰۰ میلی متری
۱۳/۲	۴/۷	۹/۰	۳/۲	ز نمونه های مکعبی ۱۵۰ میلی متری

یادآوری ۱: داده های دقت بر اساس بخشی از آزمون انجام شده در سال ۱۹۸۷ تعیین شده است، این داده ها برای چندین آزمون شرح داده شده است. این آزمون شامل ۱۶ کاربر بوده است. بتن ها با استفاده از سیمان پرتلند معمولی، ماسه و سنگدانه های درشت دانه ۱۰ میلی متری و ۲۰ میلی متری ساخته شده اند.

یادآوری ۲: اختلاف بین نتایج دو آزمون که توسط یک کاربر بر روی یک نمونه با استفاده از لوازم یکسان در کوتاه ترین فاصله زمانی ممکن انجام شده است نباید بیش از یک بار در ۲۰ مورد آزمون صحیح انجام شده، از میزان عدد تکرار پذیری بیشتر باشد.

یادآوری ۳: نتایج آزمون بر روی نمونه یکسان به دست آمده در کوتاه ترین فاصله زمانی ممکن توسط دو کاربر که هر کدام از لوازم خود استفاده کرده اند، نباید بیش از یک بار در ۲۰ مورد آزمون صحیح انجام شده، از میزان عدد تجدید پذیری اختلاف داشته باشد.

یادآوری ۴: برای آگاهی بیشتر درباره دقت و تعاریف واژه های آماری **ISO 5725-1** را مطالعه کنید.


جدول ۲- داده های دقت اندازه گیری مقاومت فشاری آزمون های استوانه ای

تجدیدپذیری		تکرارپذیری		روش آزمون
درصد تجدید پذیری	درصد انحراف استاندارد	درصد تکرار پذیری	درصد انحراف استاندارد	
۱۱/۷	۴/۱	۸/۰	۲/۹	آزمون های استوانه ای

یادآوری ۱: داده های دقت به عنوان بخشی از آزمون رندرابین انجام شده درفرانسه درسال ۱۹۹۲ تعیین شده است. این داده هابراساس نتایج حاصل از ۸۹ آزمایشگاه که در این آزمون مشارکت داشته اند به دست آمده است.

یادآوری ۲: داده های دقت فقط شامل روش آزمون تعیین مقاومت فشاری است.

درد جدول ۲ داده های دقت برای اندازه گیری های مقاومت فشاری بتن سخت شده، به صورت درصد های میانگین مقاومت فشاری سه آزمون استوانه ای بیان می شود که تفاوتشان باتکرارپذیری یاتجدیدپذیری مقایسه شده است.




شکست انفجاری

شکل ۱- گسیختگی های مناسب آزمون های مکعبی

یادآوری: تمام چهاروجه جانبی، تقریباً "به طور مساوی ترک خورده اند. عموماً" سطوح در تماس با فک های دستگاه آزمون آسیب کمی می بینند


AC1



AC1


T: ترک کششی

شکل ۲- برخی از الگوهای گسیختگی های نامناسب آزمون های مکعبی



شکل ۳- گسیختگی مناسب آزمون‌های استوانه‌ای

استادان دارد خراسان رضوی



شکل ۴- برخی از الگوهای گسیختگی های نامناسب آزمون های استوانه ای

منابع: استانداردهای ملی ایران و استاندارد BS EN 12390